


钣金工基本技术



[钣金工基本技术_下载链接1](#)

著者:高忠民

出版者:

出版时间:2000-3-1

装帧:平装(无盘)

isbn:9787508211497

《钣金工基本技术(修订版)》从工程制图的基本知识入手，逐步介绍了钣金构件的样图

、展开、求相交构件的结合线、放出加工余量等内容；对制作中遇到的各种工艺作了较详细的阐述；对经常遇到的钣金构件汇编了下料实例。这次修订，对原钣金加工工艺一章，增补改写为裁料、钣金成型工艺和连接与装配三章，使内容更加系统完整、科学实用。《钣金工基本技术(修订版)》基本理论完善，实用性强，通俗易懂，可供培训钣金工和在职钣金工自学参考。

作者介绍:

目录: 绪论
第一章 视图基本知识和几何作图方法
第二章 作展开图的方法
第三章 相交构件的结合线和结合线的求法
第四章 下料实例
第五章 裁料
第六章 钣金成型工艺
第七章 连接与装配
附录
• • • • • ([收起](#))

[钣金工基本技术_下载链接1](#)

标签

文学

评论

[钣金工基本技术_下载链接1](#)

书评

[钣金工基本技术_下载链接1](#)