


机械图识图技巧



[机械图识图技巧_下载链接1](#)

著者:宋敏生

出版者:机械工业

出版时间:2007-1

装帧:

isbn:9787111203919

本书介绍了机械图识图技巧，既力求通俗易懂，又力求概念准确。全书共分十二章，内容包括：点、线、面的投影；基本几何体三视图；识读各种类型组合体三视图；识读三视

图的方法和经验；识读各种剖视图及断面图；读尺寸；零件外形、内形的各种表达方法；常用零件如螺纹、键、销、齿轮、弹簧、滚动轴承的表达方法；识读零件图和装配图。

本书列举了大量实例，既讲解了识图的基本原理，又介绍了许多读图方法和经验，指出了读图中易出现的错误。

本书遵循直观性教学原则，普遍采用视图和立体图对照的方法，让初学者毫不含糊地弄清视图所表达的内容。

本书既可作为企业培训部门的机械识图培训教材，也可作为机械工人和某些求职者的自学读本。

作者介绍：

目录：

[机械图识图技巧](#) [下载链接1](#)

标签

企业

评论

[机械图识图技巧](#) [下载链接1](#)

书评

[机械图识图技巧 下载链接1](#)