

机械工人识图快捷通



[机械工人识图快捷通 下载链接1](#)

著者:李光慧

出版者:上海世纪出版股份有限公司科学技术出版社 (上海科

出版时间:2007-4

装帧:

isbn:9787532387595

全书共分4章，第1、2章介绍了投影的基本理论和机械制图的基本知识，第3、4章介绍

了识读零件图和装配图的方法和步骤。

本书力求学以致用，在讲解理论知识的同时列举了大量例题，帮助机械行业工人迅速掌握识图技巧，是机械行业工人难得的识图入门速成书，也可用作相关专业技术工人职业技能培训、工厂工人业余培训的教材。

作者介绍:

目录:

1识图的基本知识
1.1正投影和三视图
1.2基本体三视图
1.3组合体
1.4读组合体视图
1.5尺寸标注
2机件的表达方法
2.1视图
2.2剖视图
2.3断面图
2.4其他表达方法
3零件图的作用和组成
3.1零件图的
3.2标准件和常用件的规定画法
3.3零件图上技术要求的识读
3.4零件图上的常见结构
3.5识读零件图的方法和步骤
3.6识读零件图练习
4装配图
4.1装配图概述
4.2几种常用连接画法
4.3读装配图的方法和步骤
4.4焊接图
参考文献

· · · · · (收起)

[机械工人识图快捷通 下载链接1](#)

标签

评论

[机械工人识图快捷通 下载链接1](#)

书评

[机械工人识图快捷通 下载链接1](#)