

高级铣工操作技术要领图解



[高级铣工操作技术要领图解_下载链接1_](#)

著者:孟庆祥

出版者:山东科技

出版时间:2008-1

装帧:

isbn:9787533148669

《高级铣工操作技术要领图解》以实用、够用为宗旨，按岗位培训需求编写，以铣工技能为主线，为满足铣工技术工人的迫切需要为目标，将铣工工艺理论和铣工技能有机结合起来。其主要内容包括：铣床的传动、调整与检测，铣削工艺知识，铣削牙嵌离合器，铣削特形表面与凸轮，铣削坐标孔，铣削直齿锥齿轮，铣削链轮，铣削刀具齿槽，铣削蜗杆蜗轮。

作者介绍:

目录:

[高级铣工操作技术要领图解_下载链接1](#)

标签

评论

[高级铣工操作技术要领图解_下载链接1](#)

书评

[高级铣工操作技术要领图解_下载链接1](#)