


# AutoCAD 2004机械制图案例教程



[AutoCAD 2004机械制图案例教程 下载链接1](#)

著者:严巍

出版者:科学出版社

出版时间:2004-2

装帧:平装

isbn:9787030128607

本书以大学机械制图课程为基础，从绘图的规范性入手，以AutoCAD 2004为绘图工具，通过典型案例循序渐进地讲解机械制图方法和软件应用技巧。

全书分为2部分，共12章。其中第1部分主要介绍二维图形的绘制和输出，包括零件图、轴测图、联接件和装配图的绘制以及图形的打印输出；第2部分主要介绍三维图形的绘制和AutoLISP的二次开发，包括由二维图形绘制三维图形、从三维图形中提取剖面图、由三维图形绘制二维图形、三维装配图以及应用AutoLISP。

作者介绍:

目录: 第1部分 二维制图  
第1章 零件图的绘制——轴承座  
1.1 绘图准备  
1.2 设置图纸幅面  
1.3 设置图层

1.4 绘制基本图形  
• • • • • (收起)

[AutoCAD 2004机械制图案例教程\\_下载链接1](#)

标签

评论

-----  
[AutoCAD 2004机械制图案例教程\\_下载链接1](#)

书评

-----  
[AutoCAD 2004机械制图案例教程\\_下载链接1](#)