

进口丰田轿车新结构的维修



[进口丰田轿车新结构的维修_下载链接1_](#)

著者:宋进桂

出版者:机械工业出版社

出版时间:2000-9-1

装帧:平装(无盘)

isbn:9787111080817

本书介绍了近年来从日本进口的新型丰田皇冠JZS133系列（皇冠3.0）、佳美、卡罗拉（花冠）和大霸五轿上所采用的各种新结构的维修。其内容包括电控汽油喷射系统、晶体管点火系、电动冷却风扇、自动变速器、防抱死制动系统、车身电器和电控动力转向等各部件的故障诊断、检查和修理。本书注重于实际应用，图文并茂，适合于从事汽车维修的技术人员、汽车修理工、汽车驾驶员以及汽车专业和相关专业的院校师生阅读，也可作为新技

作者介绍:

目录: 前言

第一章 综合说明

第二章 电子控制汽油喷射系统

第三章 点火系

第四章 电动冷却风扇

第五章 自动变速器

第六章 防抱死制动系统

第七章 电控动力转向系统

第八章 车身电器

附录

• • • • • (收起)

[进口丰田轿车新结构的维修_下载链接1_](#)

标签

评论

[进口丰田轿车新结构的维修_下载链接1_](#)

书评

[进口丰田轿车新结构的维修_下载链接1_](#)