

大屏幕彩色电视机维修实例999(2003新编)



[大屏幕彩色电视机维修实例999\(2003新编\) 下载链接1](#)

著者:李玉全

出版者:电子工业出版社

出版时间:2003-03-01

装帧:

isbn:9787505376854

家用电器维修实例999丛书。

本书编入了大屏幕彩色电视机维修实例819个，是《彩色电视机维修实例999》的续编。全书共分十一部分，分别介绍整机不工作，无光栅、无图像、无伴音，遥控按键不起作用，图像、伴音异常，光栅不正常，彩色不正常，电源工作不正常，画中画功能不正常，不能存储、搜索节目等故障的维修方法。三个附录给出了彩色电视机维修参考资料。书中选用的维修实例具有一定的代表性、实用性、启发性

作者介绍:

目录: 一 整机不工作
二 无光栅、无图像、无伴音
三 遥控按键不起作用
四 图像、伴音异常
五 光栅不正常
六 彩色不正常
七 电源工作不正常
八 画中画功能不正常
九 不能存储、搜索节目
十 信号接收不正常
十一 综合性故障
附录A 彩色电视机主要集成电路引脚功能与数据
附录B 大屏幕彩色电视机常见故障速查速修
附录C 大屏幕彩色电视机显像管的代换
• • • • • ([收起](#))

[大屏幕彩色电视机维修实例999\(2003新编\)_下载链接1](#)

标签

评论

[大屏幕彩色电视机维修实例999\(2003新编\)_下载链接1](#)

书评

[大屏幕彩色电视机维修实例999\(2003新编\)_下载链接1](#)