

上海通用系列轿车维修实例精选



上海通用系列轿车 维修实例精选



侯建党 韩希国 主编



 中国电力出版社
www.cepp.com.cn

[上海通用系列轿车维修实例精选_下载链接1](#)

著者:侯建党

出版者:中国电力出版社

出版时间:2006-9

装帧:简装本

isbn:9787508345437

本书精选了上海通用汽车有限公司生产的“别克”、“别克GL8”、“赛欧”、“君威”、“凯越”等系列车型典型故障维修实例，共计222例。全书共分4章，分别介绍了上海通用汽车有限公司生产的各系列车型的发动机故障、底盘故障、空调系统故障以及电气系统故障的故障现象、故障诊断以及故障分析等内容。

本书图文并茂，通俗易懂，并配以必要的理论分析，真正做到了理论与实践相结合，特别适合广大汽车修理人员、汽车驾驶员阅读，也可供大、中专院校汽车维修及相关专业师生参考使用。

作者介绍:

目录: 前言

第一章 发动机故障维修实例

- 1.上海别克GL轿车行驶时加速不良，发动机怠速运转不稳，排气管放炮
- 2.上海别克轿车发动机运转时有噪声
- 3.上海别克轿车车身抖动
- 4.上海别克轿车换上新缸盖后发动机怠速不稳
- 5.上海别克新世纪轿车机油压力报警灯常亮
- 6.上海别克轿车发动机怠速时抖动严重，而且低速行驶时发动机有异响
- 7.上海别克新世纪轿车发动机动力不足
- 8.上海别克新世纪轿车遇到较大的振动后，发动机缓慢熄火，重新启动发动机，起动机转速正常，但发动机却无法起动
- 9.上海别克轿车起动困难
- 10.上海别克GLX轿车发动机不能起动
- 11.上海别克轿车加速无力，有时发动机严重抖动，甚至熄火
- 12.上海别克新世纪轿车慢加油时正常，急加油有时有“回火”现象，发动机故障指示灯点亮
- 13.上海别克GLX轿车发动机运转不稳
- 14.上海别克新世纪轿车发动机运转时抖动，爬坡无力
- 15.上海别克新世纪轿车加速无力，车速偏低
- 16.上海别克新世纪轿车怠速时抖动且行驶中加速不良
- 17.上海别克轿车发动机怠速时出现强烈抖动
- 18.上海别克GL轿车爬坡时动力性差，高速行驶时发动机喘振
- 19.上海别克新世纪轿车行驶时动力不足，加速不良
- 20.上海别克新世纪轿车出现发动机间歇性怠速不稳，加速无力
- 21.上海别克轿车加速不良，怠速不稳，发动机喘抖
- 22.上海别克GLX轿车加速熄火
- 23.上海别克新世纪轿车起动后怠速偏高，或间歇性着火后无怠速熄火
- 24.上海别克轿车怠速居高不下
- 25.上海别克GLX轿车怠速不稳，高速行驶时加速不畅
- 26.上海别克轿车动力不足，加速迟滞
- 27.上海别克GL轿车起动后发动机达到正常工作温度时，怠速有规律地忽高忽低
- 28.上海别克GL轿车发动机故障指示灯点亮
- 29.上海别克GLX轿车在行驶中停车时，发动机抖动，有时熄火
- 30.上海别克轿车发动机故障指示灯点亮
- 31.上海别克GS轿车怠速抖动
- 32.上海别克轿车发动机低温起动易熄火
- 33.上海别克轿车发动机怠速抖动、急加速反应迟钝、排气管有“突、突”声
- 34.上海别克GL轿车在路上高速行驶时发动机故障指示灯闪烁，排放的尾气呛人。
- 35.上海别克新世纪轿车不能正常起动着车
- 36.上海别克世纪轿车发动机有时无法起动

.....

• • • • • (收起)

[上海通用系列轿车维修实例精选 下载链接1](#)

标签

评论

[上海通用系列轿车维修实例精选 下载链接1](#)

书评

[上海通用系列轿车维修实例精选 下载链接1](#)