


三相交流电动机绕组布线接线图册



[三相交流电动机绕组布线接线图册 下载链接1](#)

著者:乔长君

出版者:化学工业

出版时间:2009-2

装帧:

isbn:9787122037428

《三相交流电动机绕组布线接线图册》特点：采用端郎布线接线图，使绕组端郎的形状更加直观，接线更加清晰；囊括了新系列中型以下交流电动机的全部接线图；使用目录检索方法，使查找更加快捷、准确；

附表收集了新系列电动机绕组技术数据，可以根据电动机型号直接查到该绕组的接线图。

《三相交流电动机绕组布线接线图册》既是电动机检修的指导用书，也是电气工程技术人员的良师益友。

作者介绍：

目录: 第1章 三相交流电动机定子绕组布线接线图	1.1 三相单层链式绕组	1.1.1
2极12槽单层链式绕组布线接线图	1.1.2 4极12槽单层链式绕组布线接线图	1.1.3
4极24槽单层链式绕组布线接线图	1.1.4 4极48槽单层链式绕组布线接线图	1.1.5
6极18槽单层链式绕组布线接线图	1.1.6 ※6极36槽单层链式绕组布线接线图 (a1)	1.1.7
※6极36槽单层链式绕组布线接线图 (a2)	1.1.8 ※8极48槽单层链式绕组布线接线图	
1.2 三相单层同心式绕组	1.2.1 2极12槽单层同心式绕组布线接线图	1.2.2
2极18槽单层同心式绕组布线接线图	1.2.3 2极24槽单层同心式绕组布线接线图 (a1)	
1.2.4 2极24槽单层同心式绕组布线接线图 (a2)	1.2.5	
2极36槽单层同心式绕组布线接线图	1.2.6 4极24槽单层同心式绕组布线接线图	1.2.7
4极48槽单层同心式绕组布线接线图	1.3 三相单层交叉式绕组	1.3.1
2极18槽单层交叉式绕组布线接线图 (Y7.5)	1.3.2	
2极18槽单层交叉式绕组布线接线图 (Y9)	1.3.3	
4极36槽单层交叉式绕组布线接线图 (a1)	1.3.4	
4极36槽单层交叉式绕组布线接线图 (a2)	1.3.5	
6极54槽单层交叉式绕组布线接线图 (a1)	1.3.6	
6极54槽单层交叉式绕组布线接线图 (a3)	1.3.7 8极36槽单层交叉式绕组布线接线图	
1.4 三相单层同心交叉式绕组	1.4.1 2极18槽单层同心交叉式绕组布线接线图	1.4.2
2极30槽单层同心交叉式绕组布线接线图	1.4.3 4极18槽单层同心交叉式绕组布线接线图	
1.4.4 4极36槽单层同心交叉式绕组布线接线图	1.5 三相双层叠式绕组	1.5.1
2极12槽双层叠式绕组布线接线图	1.5.2 2极18槽双层叠式绕组布线接线图 (Y7a1)	1.5.3
2极18槽双层叠式绕组布线接线图 (Y8a1)	1.5.4	
2极24槽双层叠式绕组布线接线图 (Y8a1)	1.5.5	
2极24槽双层叠式绕组布线接线图 (Y9a1)	1.5.6	
2极24槽双层叠式绕组布线接线图 (Y9a2)	1.5.7	
2极24槽双层叠式绕组布线接线图 (Y10a1)	1.5.8	
2极24槽双层叠式绕组布线接线图 (Y10a2)	1.5.9	
2极30槽双层叠式绕组布线接线图 (Y10a1)	1.5.10	
2极30槽双层叠式绕组布线接线图 (Y10a2)	1.5.11	
2极30槽双层叠式绕组布线接线图 (Y11a1)	1.5.12	
2极30槽双层叠式绕组布线接线图 (Y11a2)	1.5.13	
2极36槽双层叠式绕组布线接线图 (Y10a1)	1.5.14	
2极36槽双层叠式绕组布线接线图 (Y10a2)	1.5.15	
2极36槽双层叠式绕组布线接线图 (Y11a1)	1.5.16	
2极36槽双层叠式绕组布线接线图 (Y12a1)	1.5.17	
2极36槽双层叠式绕组布线接线图 (Y12a2)	1.5.18	
2极36槽双层叠式绕组布线接线图 (Y13a1)	1.5.19	
2极36槽双层叠式绕组布线接线图 (Y13a2)	1.5.20	
2极42槽双层叠式绕组布线接线图 (Y14a2)	第2章
三相交注电动机转子绕组布线接线图	第3章 三相变极电动机绕组布线接线图	
.....	(收起)	

[三相交流电动机绕组布线接线图册](#) [下载链接1](#)

标签

天

评论

[三相交流电动机绕组布线接线图册](#) [下载链接1](#)

书评

[三相交流电动机绕组布线接线图册](#) [下载链接1](#)