


# 钣金工简明速查手册



[钣金工简明速查手册\\_下载链接1](#)

著者:周宇辉 编

出版者:国防工业

出版时间:2010-5

装帧:

isbn:9787118067545

《钣金工简明速查手册》介绍了常用金属材料与热处理、钣金作图基础及展开、常用工

具与设备、下料方法、手工成形、机械成形、连接方法、钣金产品装配与制造工艺等知识。并对制作中遇到的各种工艺作了详尽阐述，还列举了典型构件的号料和制作方法。

《钣金工简明速查手册》图文并茂，详细具体，通俗易懂，实用性强，既可作为钣金工自学用书和钣金工种的技术培训读物，也可作为有关技术人员的参考书。

作者介绍：

目录: 第一章 钣金常用金属材料与热处理 第二章 钣金作图基础及展开 第三章  
钣金常用工具和设备 第四章 钣金下料方法 第五章 手工成形 第六章 机械成形 第七章  
钣金连接方法 第八章 钣金产品装配与制造工艺 参考文献  
· · · · · (收起)

[钣金工简明速查手册](#) [下载链接1](#)

标签

评论

---

[钣金工简明速查手册](#) [下载链接1](#)

书评

---

[钣金工简明速查手册](#) [下载链接1](#)