


Pro/E Wildfire 4.0二次开发实例解析



[Pro/E Wildfire 4.0二次开发实例解析 下载链接1](#)

著者:王文波 编

出版者:清华大学

出版时间:2010-6

装帧:

isbn:9787302226123

《Pro/E Wildfire 4.0二次开发实例解析》内容包含了大量开发实例，这些实例有其特定的应用场合，但

读者只要掌握了《Pro/E Wildfire 4.0二次开发实例解析》所论述的二次开发的知识和二次开发的方法，参考《Pro/E Wildfire 4.0二次开发实例解析》示例所提供的开发思路，就能根据实际的开发需求，通过查找t kuse帮助中相关的函数来解决开发中的实际问题，实现满足企业实际开发需求的功能，提高企业的产品设计质量和工作效率。

作者介绍：

目录: 第1章 Pro/E Wildfire 4.0二次开发基础 1.1 Pro/TOOLKIT基础知识 1.2
第一个Pro/TOOLKIT应用程序第2章 特征 2.1 修改特征尺寸值 2.2
查询子特征及对话框应用 2.3 创建模型注释 2.4 修改注释特征文本 2.5 创建几何公差 2.6
创建拔模特征 2.7 创建倒圆角特征 2.8 创建倒角特征 2.9 创建孔特征 2.10 创建阵列特征
2.11 创建拉伸(拉伸切除)特征 2.12 创建旋转特征 2.13 创建扫描特征 2.14
基于特征的直齿圆柱齿轮第3章 模型与模型项 3.1 查询边的长度 3.2 查询曲面面积 3.3
查询圆弧直径 3.4 查询圆锥锥角 3.5 查询外形轮廓 3.6 遍历孔的轴线 3.7
查询孔所穿过的面 3.8 Pro/ENGINEER中的几何术语第4章 工程图 4.1 创建三视图 4.2
画直线 4.3 创建注释 4.4 创建自定义符号 4.5 创建自定义符号实例 4.6 创建组 4.7
标题栏标注及坐标系转换 4.8 表格标注第5章 参数 5.1 参数的添加与修改 5.2 参数的查询
5.3 参数化模型第6章 图层与族表 6.1 创建图层并添加图层项 6.2
遍历模型中的图层及图层项 6.3 族表遍历第7章 数据转换 7.1 导出IGES格式文件 7.2
导出PDF格式文件 7.3 导出CGM格式文件 7.4 导出VRML格式文件第8章 装配体 8.1
装配体遍历 8.2 查询装配件位置矩阵 8.3 查询装配件约束 8.4 零件装配第9章
常用功能示例 9.1 消息函数及其应用 9.2 创建外部对象 9.3 应用程序之间的相互调用 9.4
数据库示例第10章 异步模式 10.1 异步模式应用实例 10.2 基于COM的异步模式 10.3
使用VB.NET调用基于COM的异步模式第11章 VB API应用实例 11.1 简单模式 11.2
完全模式 11.3 使用VBA开发实例 11.4 ASP.NET中使用VB API第12章 J-LINK应用实例 12.1
使用J-LINK开发实例 12.2 J-LINK异步模式参考文献
· · · · · (收起)

[Pro/E Wildfire 4.0二次开发实例解析](#) [下载链接1](#)

标签

评论

[Pro/E Wildfire 4.0二次开发实例解析](#) [下载链接1](#)

书评

[Pro/E Wildfire 4.0二次开发实例解析 下载链接1](#)