


汶川地震灾害遥感图集



[汶川地震灾害遥感图集_下载链接1](#)

著者:

出版者:

出版时间:2008-9

装帧:

isbn:9787030228161

《汶川地震灾害遥感图集》在简要介绍震区遥感数据后，从地质灾害、江河堰塞、房屋倒塌、道路损坏、农林损毁和工程破坏6个方面详细叙述了地震造成的灾害损失情况，并以文明延续为题，揭示了都江堰水利工程虽经大震仍能发挥水利功能，从而保持成都平原生机盎然的美好景象。2008年5月12日汶川8级地震给国家和当地人民造成重大的生命财产损失，《汶川地震灾害遥感图集》为该地震灾情的遥感记录。

《汶川地震灾害遥感图集》是汶川地震灾害遥感监测与灾情评估工作的科学性、系统性

总结；既有直观表述，又有深入分析；可供地震、地理、地质、遥感等地球科学领域的科研、教学人员参考使用，也可供减灾、防灾及相关业务部门人员参考。

作者介绍:

目录:

[汶川地震灾害遥感图集_下载链接1](#)

标签

遥感

科学

汶川地震

地图集

评论

图书馆翻阅。。。大开本，很清晰。但是定价六百真是抢劫

[汶川地震灾害遥感图集_下载链接1](#)

书评
