

# 建筑震害分析及实例图解



[建筑震害分析及实例图解 下载链接1](#)

著者:中国建筑标准设计研究院 编

出版者:

出版时间:2008-9

装帧:

isbn:9787802421967

《建筑震害分析及实例图解》08CG09国家建筑设计参考图集通过不同结构形式建筑物震害图片的收集和整理，直观分类展示各种震害形式，并进行客观专业的震害原因分析，对照《建筑抗震设计规范》GB50011-2001的相关规定，阐明相关类型建筑物的改进与加强措施。同时提供给有关人员一定的震害评定知识。

本图集内容涵盖结构体系不明确的结构房屋震害、建筑结构不规则的房屋震害、抗震不利地段与危险地段的房屋震害、多层和高层混凝土房屋震害、多层砌体房屋震害、底部框架-抗震墙房屋震害、单层钢筋混凝土柱厂房震害，及土、木、石结构房屋震害等。

作者介绍:

目录:

[建筑震害分析及实例图解](#) [下载链接1](#)

标签

评论

[建筑震害分析及实例图解](#) [下载链接1](#)

书评

[建筑震害分析及实例图解](#) [下载链接1](#)